

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов

**МКОУ «Каракуринская средняя общеобразовательная школа
им.Г.М.Махмудова» Докузпаринского района Республики Дагестан**

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование объекта | МКОУ «Каракуринская средняя общеобразовательная школа им.Г.М.Махмудова» Докузпаринского района Республики Дагестан. | | | |
| Фактический адрес | 368753, РД, Докузпаринский район, с. Каракуре, ул. Велиева, 14а. | | | |
| Юридический адрес | 368753, РД, Докузпаринский район, с. Каракуре, ул. Велиева, 14а. | | | |
| Телефон/ E-mail | 89633733734; karakyure.school@mail.ru | | | |
| Вид деятельности | Образование | | | |
| Вышестоящая организация | Администрация МО «Докузпаринский район» Республики Дагестан | | | |
| Форма собственности объекта | муниципальная | | | |
| Количество и назначение входов | 2(два), прохождение в здание, аварийный выход | | | |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день/вместимость) | | | | 180/100 |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья | | | | ДЧ |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому | | | | ВНД |
| Возможность дистанционного обслуживания | | | | ВНД |
| 1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов | | | | |
| Наименование основных структурных элементов объекта | Доступность для инвалидов | | | |
| | К (на кресле-коляске) | О (с нарушением опорно-двигательного аппарата) | С (с нарушением зрения) | Г (с нарушением слуха) |
| Территория объекта | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |
| Входная группа | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |
| Пути движения | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |
| Зона оказания услуги | ДЧ | ДП | ДЧ | ДЧ |
| Санитарно-бытовые помещения | | | | |
| 2. Доступность объекта для инвалидов | | | | |
| Состояние доступности | Доступность для инвалидов | | | |
| | К | О | С | Г |
| Доступность объекта | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |
| Доступность услуги | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| Доступность итоговая | ДЧ | | | |
| 3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта | | | | |
| Основные структурные элементы объекта | Рекомендации по адаптации объекта* | | | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | организация альтернативной формы обслуживания | | | |
| Вход (входы) в здание | организация альтернативной формы обслуживания | | | |

| | |
|---|---|
| Путь (пути) движения внутри здания | организация альтернативной формы обслуживания |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | организация альтернативной формы обслуживания |
| Зона санитарно-гигиенического обслуживания | организация альтернативной формы обслуживания |
| Все зоны и участки объекта в целом | организация альтернативной формы обслуживания |

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2019-2020 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) -ДП

после выполнения работ по адаптации Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «18»марта 2019 г.

Дата составления паспорта « 28 » марта 2019 г.

Руководитель организации
Эмирчубанов А.Э.

М.П.



Начальник УСЗН района
Арабов Э.Я.

М.П.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование объекта | МКОУ «Каракюринская средняя общеобразовательная школа им.Г.М.Махмудова» |
| Фактический адрес | 368683,РД,Докузпаринский район,с.Каракюре,ул.Велиева,14а. |
| Телефон 89633733734 | Е-mail karakyure.school@mail.ru |
| Ведомственная принадлежность | Администрация МО «Докузпаринский район» |
| Вид деятельности | образование |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | 180/100 |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание |
| Количество и назначение входов | 2(два),прохождение в здание,аварийный выход |
| Год постройки | 1926 г. |
| Год последней реконструкции | - |

Описание маршрута следования к объекту:

| | | |
|---|--------------|--|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 55 | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | | € |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | есть, нет | Регулируемые переходы |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | есть, нет | Регулируемы переходы звуковой сигнализацией |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | есть, нет | Нерегулируемые переходы |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | есть, нет | Внеуличные переходы с пандусом |
| Перепады высоты на пути движения | есть, нет | Внеуличные переходы подъемником |

| | | |
|---|--------------|---|
| Лестницы на пути движения | есть, нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% |
| Поручни на имеющихся лестницах | есть, нет | Съезды с уклоном более (ненормативный) |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения транспортным средством более 1,5 см |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | есть, нет | Бордюры на пересечении путей движения транспортным средством более 4 см |

| Наименование элементов объекта | Фактически величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Категория инвалидов |
|--|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) | | | | | | |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) | | | | | | |
| - ширина прохода, калитки | 0,7 | расширить | | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - *информация об объекте | нет | установить | | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| Автостоянка посетителей (при наличии)- нет | | | | | | |
| *Расстояние до входа в здание | | | | 50 м и менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов | Нет | оборудовать | | 5% и более | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | Нет | | | 3,5 м и более | Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует | К |

| | | | | | | |
|---|------|--------------------|--|--|---|------|
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | нет | | | 5,0 м и более | | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | нет | | | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К |
| - *указатели направления движения | нет | установить | | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | нет | установить | | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - *места отдыха | есть | | | Имеются | | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): | | | | | | |
| - высота подъема справочно | 1,1м | Установить пандус | | | | |
| - *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м | нет | Установить поручни | | Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | нет | установить | | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних | нет | маркировать | | Есть на всю ширину проступ | Отсутствие, несоответствие | С |

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------|--|--|---|--|---|
| ступеней или края всех ступеней марша) | | | | | и или ширино й не менее 6 см по краю проступ и | | |
| Пандус на рельефе | | | | | | | |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | 1,8 м | | | | 0,8 м и менее | не учитываетс я | К |
| - уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%. | 50° | | | | 8 % и менее, для подъем а до 0,2 м – до 10% | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20% | К |
| Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м | нет | установ ить | | | Наличи е | Отсутствие, несоответств ие | |
| - на высоте (нижний поручень) | нет | установ ить | | | 0,7 – 0,9 м | | К |
| -*на высоте (верхний поручень) | нет | установ ить | | | 0,8 – 1,0 м | | О |
| Обслуживание в кабинете | | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету | есть | | | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | нет | | | | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | нет | | | | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|-------------------------|--|------------|
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | нет | | | На стене рядом с дверью | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| - *размещение на высоте | нет | | | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - *высота прописных букв | нет | | | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски | нет | | | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее 1,1 х 0,8 м | К |
| Раковина: | | | | | | |
| - зона у раковины (глубина) | | | | 1,2 м и более | Не менее 0,8 м × 1,2 м | К |
| - зона у раковины (ширина) | | | | 0,8 м и более | (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К |
| - *высота раковины | | | | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - *опорный поручень | | | | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| Кабины для инвалидов: | | | | | | |
| - количество кабин | нет | | | справочно | | |
| - *знак доступности кабины | нет | | | Имеется | Отсутствует | К |
| - ширина дверного проема | нет | | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) | нет | | | 1,8 и более | 1,6 м | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | нет | | | 1,65 м и более | 1,5 м | К |

| | | | | | | |
|---|-----|--|--|---------------|---|------|
| Опорные поручни | нет | | | Имеется | Стационарный у стены | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | нет | | | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | нет | | | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| - *крючки для костылей | нет | | | Наличие | Допустимо отсутствие | О |

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- Установить, оборудовать, устранить все выявленные недостатки.

Ответственный за устранения выявленных недочетов объекта:

И.о. директор школы Эмирчубанов А.Э.

Акт составлен 18 марта 2019 г.